



LEGENDA

A	DARESSA SERVIZI Sistemazione moli di intersamento subaqueo con molla cementizia
B	SCALINI NORD Ripristino moli guardanti, inasprimenti subacquei con malta cementizia ed inasprimenti superficiali del piazzale a tegole banchina
C	CALATA NORD Inasprimenti piazzale a tegole banchina
D E	BANCHINE NORD E PRINCIPALE Sostituzione bitile e scalate, munizione parabordi e sostituzione parapetto banchina
F	BANCHINA SUD Ripristino ciglio banchina e sostituzione parapetto
G	RADECE DIGA Inasprimenti a tegole banchina e ripristino moli guardanti
H	MOLO SOPRALUZZI Ripristino sovrastuttura
I	PROTEZIONE FORANEA Ridimensionamento diga con tempiodi



PROGETTO NUMERO  
PROGETTO ESECUTIVO 3080

TITOLO PROGETTO  
LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE MARITTIME, FONDALLI,  
BOE FARI E FANALI DEL PORTO DI GENOVA E DI SAVONA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
REV 1	Maggio 2019	Seconda emissione - integrazione elaborati grafici	
REV 0	Febbraio 2019	Prima emissione	

DIREZIONE TEC/AMB	UFFICIO DISCANTORI	RESPONSABILE UFFICIO Roberto CABELLA	REDATTO Geom. Mariano Aste
----------------------	-----------------------	---	-------------------------------

DIS. N°  
058

TITOLO ELABORATO  
TIPOLOGIE INTERVENTI PREVISTI PORTO DI SAVONA E VALDO

SCALA  
1:1000

NOME FILE  
3080 PE REV1 DIS05 TIPOLOGIE INTERVENTI PREVISTI PORTO DI SAVONA E VALDO

PROGETTISTI INTERNI  
Ing. Caterina Vincenzi C.S.

COORDINATORE DI PROGETTO	VERIFICATO	VALIDATO R.U.P.	VISTO DIRETTORE
Ing. Caterina Vincenzi C.S.	Ing. Francesca Arena f. arena	Ing. Francesca Arena f. arena	Ing. Flavio Bistacchi f. bistacchi